


sezione longitudinale - prospetto parete sinistra



sezione longitudinale - prospetto parete destra

DESCRIZIONE DEI DEGRADI

- 10 rifinitura in stucco
- 20 rivestimento per coperture a lucidi
- 30 intonaco a base
- 40 intonaco a base di cemento
- 50 intonaco a base di cemento
- 60 intonaco
- 70 intonaco a base di cemento
- 80 intonaco
- 90 intonaco
- 100 intonaco
- 110 intonaco
- 120 rivestimento per coperture a lucidi
- 130 intonaco a base
- 140 intonaco a base di cemento

DESCRIZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

- 110 intonaco con rifinitura in stucco
 - 120 rivestimento per coperture a lucidi
 - 130 intonaco a base
 - 140 intonaco a base di cemento
- 110 intonaco con rifinitura in stucco
 120 rivestimento per coperture a lucidi
 130 intonaco a base
 140 intonaco a base di cemento

prospetti sezioni (rilievo degrado)

Raffaello Lavazzi architetto
 geon. Matteo Negri
 COORDINATORE
 COMUNE DI CAVALENA (PV)
 OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
 DEL PATRIMONIO EDILIZIO E CULTURALE
 DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. GIUSEPPE
 IN CANTIERE DI CAVALENA (PV)